

中安字 B272 号
2017 年 9 月 7 日收

国家安全生产监督管理总局文件

国家安全生产监督管理总局关于印发

《国家安全生产监督管理总局安全生产事故调查处理办法》
的通知

安监总政〔2017〕10号

各省、自治区、直辖市安全生产监督管理局，国务院有关部门安全生产监督管理机构，

中央企业安全生产监督管理机构，各省级安全生产监督管理局，各设区的市安全生产监督管理局，

各县级安全生产监督管理局，各乡（镇）人民政府，各街道办事处，各村民委员会，各居民委员会，

今准此。请贵单位按照《规定》,现即发给作业人员,并遵照执行。



金属非金属矿山重大生产安全事故 隐患判定标准（试行）

全屋非全屋地下

1. **Identify the problem.** The first step is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves understanding the context, the stakeholders involved, and the specific goals and objectives of the project.

[illegible][illegible]

Civil Liberties Information Center
www.civilliberties.org

[illegible][illegible][illegible][illegible]

上游发生洪水期间，不实施停产撤人。

(十四) 未按设计开凿错动线里巷，未按设计要求采取相应措施。

(十五) 开采错动线以内存在居民村庄，或存在重要设备设施时未按照设计要求采取相应措施。

(十六) 未按设计开采各种保安矿柱或其形式及尺寸，或劣于设计值。

(十七) 未按照设计要求对体腔严重变形采空区进行处理。

(十八) 具有严重地压条件，未采取预防地压灾害措施。

(十九) 巷道或者采场顶板未按照设计要求采取支护措施。

(二十) 矿井未按照设计要求建立机械通风系统，或风速、风量、风质不符合国家标准或行业标准的要求。

(二十一) 未配齐具有矿用产品安全标志的便携式气体检测报警仪和矿灯。

(二) 使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺



（六）未按法规、国家标准或行业标准对坝体稳定性进行评估。

（七）浸润线埋深小于控制浸润线埋深。

（八）安全超高和干滩长度小于设计规定。

（九）排洪系统构筑物严重堵塞或坍塌，导致排水能力急剧下降。

（十）设计以外的尾矿、废料或者废水进库。

（十一）多种矿石性质不同的尾砂混合排放时，未按设计要求进行设计。